



Lamell montering

MONTERING AV BUNNLOD




Skv bunnloppet inn i lamellens nedre lomme, p se at loddets bredeste kant vender opp. Kontroll r at lamellene henger riktig og at alle vender likt.


MONTERING AV BUNNKJEDE



Monter kjedet ved   trykke plastgriperne ned p  bunnloppetets topp. V r n ye med korrekt plassering. Klipp av kjedet om dette er for langt. Bunnlod og kjede styrer lamellenes plassering ved betjening.



MONTERING AV LAMELLER




Trekk i betjeningsnoren og fordel alle gliderne utover skinnen. Trekk s  i betjeningskjeden slik at spalten i gliderne st r vinkelrett i forhold til skinnen. Skv lamellene opp i spalten p  gliderne og trekk forsiktig ned. P se at lamellenes brettekant vender til samme side.

For   ta lamellen ut av glideren, skv lamellen opp, vri til motsatt side i forhold til kroken i glideren og trekk forsiktig ned.




Lamell betjening

VENDING AV LAMELLER



Trekk i betjeningskjede, vending fra 0 - 180 grader.

TREKK FOR OG FRA



Trekk i betjeningsnoren for   kj re lamellene for eller fra. Det anbefales   stille lamellene vinkelrett ( pen) f r man trekker for eller fra, dette for   minske slitasje p  lamellene.